

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств № 6
им. В.А. Солоухина» города Владимира**

Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.6-г

2024 год

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Владимирской областной
общественной организации
Всероссийского общества инвалидов

Директор
МБУДО «ДШИ №6»



/Г.С. Мизелева/



/ Н.В. Богушева/

«5» июля 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» города Владимира
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.6-г
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1387,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3085,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1999 г., последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г.
капитального не установлена
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - Согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» города Владимира (МБУДО «ДШИ №6»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.6-г
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры администрации города Владимира
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 59

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – ОКВЭД 85.41 - дополнительное образование детей и взрослых

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 350 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До учреждения можно добраться на автобусе №32 до остановки «Улица 40 лет Октября», далее пешком 310м.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 310 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О), ДЧ-И (С), ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С), ДЧ-И (О), ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С, Г) ДЧ-И (О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О), ДУ (С) ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (К, Г) ДП-И (О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С), ДП-И (О, Г, У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние объекта оценено как: доступно условно – ДУ-И (С, Г, У, О), недоступно – ВНД (К). Не смотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59.13330.2020, уровень доступности объекта и предоставление оказываемых услуг оценено как «Доступно условно» - (ДУ) для людей с инвалидностью (С, Г, У, О) – это связано с тем, что в учреждении предусмотрено оказание ситуационной помощи со стороны сотрудников, требования к организации порядка предоставления услуг людям с инвалидностью и ОВЗ закреплены распорядительными документами по учреждению, предоставляющему услуги, разработаны и утверждены Положения об адаптированных образовательных программах, в должностные инструкции ответственных лиц внесены обязанности по сопровождению людей с инвалидностью и ОВЗ по объекту. В рамках «разумного приспособления» рекомендуется внести необходимые модификации и коррективы, не становящиеся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации и осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод. Для людей с инвалидностью передвигающихся на креслах-колясках объект недоступен, доступность не организована.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт/реконструкция, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт/реконструкция, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ До 2030 года (при наличии финансирования)
в рамках исполнения _____
плана адаптации объекта _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В, ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата https://zhit-vmeste.ru/map/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "27" мая 2024 г.
2. Акта обследования объекта: №1 от "27" мая 2024 г.
3. Решения Комиссии _____ от "___" _____ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ.



Директор
МБУДО «ДШИ №6»

/Н.В. Богушева

«27» мая 2024 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

«27» мая 2024г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» города Владимира

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.6-г

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1387,5 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3085,0 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1999 г., последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г.

капитального не установлена

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - Согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» города Владимира (МБУДО «ДШИ №6»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.6-г

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры администрации города Владимира

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 59

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – ОКВЭД 85.41 - дополнительное образование детей и взрослых

- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 350 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До учреждения можно добраться на автобусе №32 до остановки «Улица 40 лет Октября», далее пешком 310м.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 310 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

УТВЕРЖДАЮ



Директор
МБУДО «ДШИ №6»

 /Н.В. Богушева

«27» мая 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

г. Владимир

«27» мая 2024 г.

Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» города Владимира

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.6-г

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1387,5 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3085,0 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1999 г., последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г.

капитального не установлена

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - Согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» города Владимира (МБУДО «ДШИ №6»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.6-г

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – ОКВЭД 85.41 - дополнительное образование детей и взрослых

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 350 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До учреждения можно добраться на автобусе №32 до остановки «Улица 40 лет Октября», далее пешком 310м.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 310 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О), ДЧ-И (С), ДП-И (Г, У)		2-9

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С), ДЧ-И (О), ДП-И (Г, У)		10-32
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С, Г) ДЧ-И (О, У)		33-47
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О), ДУ (С) ДП-И (Г, У)		48-51
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (К, Г) ДП-И (О, У)		52-58
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С), ДП-И (О, Г, У)		59-63

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние объекта оценено как: доступно условно – ДУ (С, Г, У, О), недоступно – ВНД (К). Не смотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59.13330.2020, уровень доступности объекта и предоставление оказываемых услуг оценено как «Доступно условно» - (ДУ) для людей с инвалидностью (С, Г, У, О) – это связано с тем, что в учреждении предусмотрено оказание ситуационной помощи со стороны сотрудников, требования к организации порядка предоставления услуг людям с инвалидностью и ОВЗ закреплены распорядительными документами по учреждению, предоставляющему услуги, разработаны и утверждены Положения об адаптированных образовательных программах, в должностные инструкции ответственных лиц внесены обязанности по сопровождению людей с инвалидностью и ОВЗ по объекту. В рамках «разумного приспособления» рекомендуется внести необходимые модификации и коррективы, не становящиеся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации и осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод. Для людей с инвалидностью передвигающихся на креслах-колясках объект недоступен, доступность не организована.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт/реконструкция, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт/реконструкция,

	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
--	--

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ До 2030 года (при наличии финансирования)
в рамках исполнения _____
плана адаптации объекта _____ (указывается наименование документа:
программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В, ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://zhit-vmeste.ru/map/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 5 л.

3. Путей движения в здании на 4 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

7. Фотоотчет на 9 л.

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 63 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

**Руководитель
рабочей группы:**

Директор

МБУДО «ДШИ №6»

(Должность, Ф.И.О.)

Богушева Н.В.


(Подпись)

Члены рабочей группы:

представители организации,
расположенной на объекте

Специалист по кадрам

(Должность, Ф.И.О.)

Власова Л.Ф.



(Подпись)

Заместитель директора по АХР

МБУДО «ДШИ №6»

(Должность, Ф.И.О.)

Лаврова К.А.



(Подпись)

Заместитель директора по УВР

МБУДО «ДШИ №6»

(Должность, Ф.И.О.)


Анненкова Ю.А.


(Подпись)

Преподаватель МБУДО «ДШИ №6»

(Должность, Ф.И.О.)

Великанова А.И.


(Подпись)


В том числе:

представители общественных организаций
инвалидов

Председатель ВООО ВОИ

(Должность, Ф.И.О.)


Мизелева Г.С.



(Подпись)

Эксперт СДС ВОИ

(Должность, Ф.И.О.)

Скулов А.Н.


(Подпись)



Управленческое решение согласовано " ____ " ____ 2024 г.

(протокол N ____)

Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» города
Владимира,
по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 6-г**
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информация об объекте при входе на огороженную территорию	С	Установить информацию об объекте на ограждении рядом с калиткой со стороны дверной ручки. (Вход на земельный участок проектируемого или приспосабливаемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.п.5.1.1 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В		1	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние территории, прилегающих к зданию оценено как: доступно полностью всем – ДП-В (К, О, С, Г, У)

I. Результаты обследования:

2. Вход в здание

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» города Владимира,

по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 6-г

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствуют двухсторонние поручни на лестнице наружной	О, С	Установить двухсторонние поручни на лестнице наружной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022, СП 59.13330.2020 (С двух сторон ... внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. Поручни на лестнице выполняются на одном или двух уровнях: высота верхней части охватываемой поверхности лестничного поручня от края поверхности проступи ступени должна быть (900 +/- 30) мм; в учреждениях с возможным пребыванием детей высота дополнительного поручня - от 500 до 700 +/- 30 мм в зависимости от возрастной категории детей. Поручни лестницы, ..., должны	Текущий ремонт

						иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы лестничного марша минимум на (300 +/- 30) мм., форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной. п. 5.3 ГОСТ Р 51261-2022, п. 6.1.2, 5.1.13 СП 59.13330.2020)	
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели перед краевыми ступенями лестницы наружной	С	Обеспечить информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (... лестницам, ...) устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875-2018 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками (п.5.1.10. СП 59.13330.2020). Установить перед краевыми ступенями лестницы наружной предупреждающие тактильно-контрастные указатели (риффы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке) «Внимание, прямо по ходу движения — лестница» (4.1.6, 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018, п.5.1.10. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				Размеры ступеней лестницы наружной не соответствуют требованиям СП 59.13330.2020 (высота подступенков 0,16 м, 0,11 м., ширина проступи 0,5м, 0,28м)	О, С, Г, У	В период проведения капитального ремонта / реконструкции обеспечить ширину проступей лестницы наружной – 0.3м, высоты подступенков – 0.15м. (Проступи ступеней должны быть	Капитальный ремонт/реконструкция

					Высота установки кнопки вызова перед лестницей наружной не соответствует требованиям ГОСТ 51671-2020	К, С, О, Г, У	горизонтальными шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота подступенков – 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м) п. 6.2.8 СП 59.13330.2020) Установить кнопку вызова помощи с сенсорной зоной активации на уровне досягаемости людей с инвалидностью, в том числе передвигающихся на кресле-коляске (п.6.1.1 СП 59.13330.2020, Кнопки устройства вызова помощи должны быть расположены на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) ... п.7.2.2.3 ГОСТ Р 51671-2020)	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		3	Отсутствует пандус наружный	К	Вход в здание оборудовать пандусом с поручнями (платформой подъемной) (В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается. Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. п. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.11, 5.1.14 СП 59.13330.2020)	Капитальный/текущий ремонт
2.3	Входная площадка	есть		4, 5	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели перед входной дверью	С	Обеспечить информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности устройством	Текущий ремонт

							тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875-2018. Установить перед входной дверью предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели (риффы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке) (п.5.1.10. СП 59.13330.2020, 4.1.6, 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018)	
2.4	Дверь (входная)	есть		6, 7	Ширина створки входной двери менее 0,9 м. (0,8м.) (есть вторая рабочая створка), высота порога входной двери 0,07м.	К, О	В период проведения капитального ремонта предусмотреть ширину входной двери не менее 0,9м., высоту порога не более 0,014 м. (Дверные проемы должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м., не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов ... их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть		8, 9	Ширина створки двери тамбура менее 0,9 м. (0,66 м.) (есть вторая рабочая створка), высота порога 0,03 м.	К, О	В период проведения текущего ремонта предусмотреть ширину двери тамбура не менее 0,9м., высоту порога не более 0,014 м. (Дверные проемы должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м., не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов ... их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О), ДЧ-И (С), ДП-И (Г, У)		2-9	Капитальный, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние входа в здание оценено как: доступно полностью избирательно – ДП-И (Г, У), доступно условно – ДУ (О), доступно частично избирательно – ДЧ-И (С), недоступно – ВНД (К)

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» города
Владимира,
по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 6-г
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10, 11, 12, 13	Ширина стационарного арочного металлодетектора при входе в здание 0,72м.	К, О, С, У, Г	Заменить контрольно-пропускное устройство / стационарный арочный металлодетектор шириной в свету не менее 0,95м. Дополнительно к контрольно-пропускному устройству предусмотреть боковой проход в соответствии с СП 59.13330.2020 для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. (п. 6.1.9. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					В коридорах, на путях движения, отсутствуют пристенные опорные поручни	С, О	Рекомендуется предусмотреть установку пристенных опорных поручней на высоте 0.7м., 0.9м. на путях движения по коридорам, как вспомогательное оборудование для передвижения людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата и для ориентации людей с инвалидностью с нарушением зрения	Текущий ремонт

3.2.	Лестница (внутри здания)	есть		14, 15, 16	Отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели перед лестничными маршами На проступях краевых ступеней межэтажных лестничных маршей отсутствуют тактильные, противоскользящие полосы контрастные с поверхностью ступеней Поручни ограждений лестничных маршей не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51261-2022	С	Установить предупреждающие тактильные напольные указатели перед лестничными маршами (п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. ГОСТ Р 52875-2018, п. 6.2.3 СП 59.13330.2020) Нанести на проступи краевых ступеней межэтажных лестничных маршей тактильные, противоскользящие, фотолюминесцентные, контрастные с поверхностью ступеней полосы (п.6.2.8, п.6.2.29 СП 59.13330.2020) Обустроить поручни ограждений лестничных маршей в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 (п.5.3.4 ГОСТ Р 51261-2022, п.6.2.11 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский	нет						
3.5.	Дверь	есть		17, 18, 19, 20	Ширина дверных полотен на путях движения внутри здания менее 0,9м. (есть вторые роликовые створки), высота порогов более 0,014 м. Ширина дверных полотен эвакуационных выходов из кабинетов получения услуг первого этажа менее 0,9м., высота порогов более 0,014 м.	К, О	Демонтировать пороги / установить приставные минипандусы. В период проведения капитального ремонта предусмотреть ширину одной из створок дверей на путях движения внутри здания не менее 0,9м., высоту порогов не более 0,014 м. (п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020) Расширить дверные проемы, заменить дверные коробки эвакуационных выходов из кабинетов получения услуг первого этажа для понижения порогов (п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт

3.6	Пути движения в здании (в т.ч пути эвакуации, зоны безопасности)	есть		21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31, 30	Отсутствуют тактильно-рельефные планы помещений (тактильные мнемосхемы)	С	Установить тактильно-рельефные планы помещений этажей в соответствии с ГОСТ Р 59602-2021 (В вестибюлях общественных зданий с учетом их функционального назначения следует предусматривать установку ..., тактильно-визуальных схем п. 6.5.2, 6.5.7, 6.5.12 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Не обозначены пути эвакуации для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках	К	Обозначить доступные пути эвакуации и направление к ним для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках (Все доступные для эвакуации инвалидов коммуникационные пути в зданиях и сооружениях должны быть обозначены фотолюминесцентными указателями, содержащими знаки доступности для инвалида, использующего для передвижения кресло-коляску, и стрелку с указанием направления движения к безопасной зоне или доступному эвакуационному выходу (если не все выходы доступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску). Они должны располагаться на видных местах на высоте от 2,2 до 2,5 м от уровня пола и/или вдоль путей движения на высоте уровня глаз инвалида, использующего для передвижения кресло-коляску, от 1,2 до 1,4 м. Схемы эвакуации должны располагаться в доступных для	Текущий ремонт

					К, О	инвалидов местах п. 6.2.1.7 ГОСТР 51671-2020) п.6.5.1, 6.5.5 СП 59.13330.2020 Предусмотреть приобретение мобильного лестничного подъемника, эвакуационных кресел, сменных кресел-колясок для передвижения людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ внутри здания, в том числе для эвакуации	Индивидуальное решение с ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2020					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ВНД (К, С), ДЧ-И (О), ДП-И (Г, У)		10-32	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние путей движения внутри здания и путей эвакуации оценено как: доступно полностью избирательно – ДП-И (Г, У), доступно частично избирательно – ДЧ-И (О), недоступно – ВНД (К, С)

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» города
Владимира,
по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 6-г
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1. 1	Кабинетная форма обслуживания	есть		33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Ширина дверных полотен в кабинеты получения услуг менее 0,9м., высота порогов более 0,014м.	К, О	В период проведения капиталь- ного ремонта предусмотреть ширину полотен дверей в кабинеты получения услуг не менее 0,9м., высоту порогов не более 0,014 м. (п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020) (Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене ... должна быть не менее 0,9 м. ... п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
					Отсутствует информация, выполненная тактильно- рельефным, а также тактильно- точечным шрифтом Брайля, о назначении помещений у дверей кабинетов получения услуг	С	Установить информационные таблички, выполненные тактильно-рельефным, а также тактильно-точечным шрифтом Брайля, у дверей кабинетов получения услуг ((п.6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.1330.2020)	Текущий ремонт

					В кабинетах получения услуг отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации, световая сигнализация об эвакуации	Г	Обеспечить кабинеты получения услуг системой обеспечения разборчивости звуковой информации. Следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один (п.8.2.5 СП 59.13330.2020)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
4.1.2	Зальная форма обслуживания	есть		45, 46, 47	Ширина створки дверного полотна в концертный зал менее 0,9м. (есть вторые рабочие створки), высота порога более 0,014м.	К	В период проведения капитального ремонта предусмотреть ширину полотна одной из створок двери в концертный зал не менее 0,9м., высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020) (Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене ... должна быть не менее 0,9 м. ... п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
					В концертном зале отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации, световая сигнализация об эвакуации	Г	Обеспечить концертный зал системой обеспечения разборчивости звуковой информации. Следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один (п.8.2.5 СП 59.13330.2020)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
					Сцена концертного зала не оборудована поручнями, пандусом (подъемной	К, О	Предусмотреть установку поручней, пандуса (подъемной платформы) на сцене концертного	Текущий ремонт

					платформой)		зала (Для подъема на сцену кроме лестниц должны быть предусмотрены стационарный или инвентарный пандус, или подъемное устройство. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7–0,9м. п. 8.6.7 СП 59.13330.2020)	
					Отсутствуют тактильно-рельефные напольные указатели перед краевыми ступенями лестницы сцены концертного зала, тактильные полосы, контрастные с поверхностью ступеней	С	Предусмотреть установку тактильно-рельефных напольных указателей перед краевыми ступенями лестницы сцены концертного зала, тактильных полос, контрастных с поверхностью ступеней (п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. ГОСТ Р 52875-2018, п. 6.2.3, 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
4.1.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			Отсутствуют крючки-держатели для костылей и трости в гардеробной	О, С	Установить крючки-держатели для костылей и тростей не выше 1,3м. от пола в гардеробной (СП 136.13330.2012)	Текущий ремонт
4.1.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.1.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДУ (К, С, Г) ДЧ-И (О, У)		33-47	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние зон целевого назначения – зон обслуживания оценено как: доступно условно избирательно – ДУ (К, С, Г), доступно частично избирательно – ДЧ-И (О, У)

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» города Владимира,
по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 6-г
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		48, 49, 50, 51	Туалетные комнаты не оборудованы поручнями Не выделены и не оборудованы универсальные кабины уборных доступные для людей с инвалидностью	О К, О, С	Оборудовать туалетные комнаты поручнями (п.5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022) Выделить и оборудовать универсальные кабины уборных доступные для людей с инвалидностью (п.7.1.1 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт Капитальный ремонт/реконструкция
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012. Предусмотреть обустройство санитарно-бытовых помещений, доступных для инвалидов и МГН						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О), ДУ (С) ДП-И (Г, У)		48-51	Капитальный ремонт/реконструкция, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние санитарно-гигиенических помещений оценено как: доступно полностью избирательно – ДП-И (Г, У), доступно условно избирательно – ДУ (С), недоступно – ВНД (К, О).

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» города
Владимира,
по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 6-г
Наименование объекта, адрес**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		52, 53, 54, 55, 56, 57	Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривает в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации	К, О, Г, У	Предусмотреть оборудование помещений визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	К, О, Г, С, У	Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения. (п.6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт, индивид уальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть		58	Отсутствует информация о режиме работы учреждения, дублированная рельефно- точечным шрифтом Брайля. Отсутствует тактильно-	С	Установить тактильные средства обеспечения информации в соответствии с ГОСТ Р 59602-2021 (п.6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.1330.2020)	Текущий ремонт

					рельефные планы помещений этажей (тактильные мнемосхемы) и санитарно-гигиенических помещений, доступные для МГН, информация о назначении помещений (тактильные таблички с дублированием информации шрифтом Брайля) у дверей, в зонах получения услуг			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С), ДЧ-И (К, Г) ДП-И (О, У)		52-58	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Система информации должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения, предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях. К системе информации на объекте отнесены устройства, средства информации, связи и их системы. Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными).

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)



Фото 1

2. Вход в здание



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9

3. Пути (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15




Фото 16



Фото 17




Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26




Фото 27



Фото 28



Фото 29




Фото 30




Фото 31




Фото 32



Фото 33

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36




Фото 37



Фото 38



Фото 39



Фото 40



Фото 41



Фото 42



Фото 43



Фото 44



Фото 45



Фото 46



Фото 47

5. Санитарно-гигиенические помещения



Фото 48



Фото 49



Фото 50



Фото 51

6. Система информации на объекте



Фото 52



Фото 53



Фото 54



Фото 55



Фото 56



Фото 57



Фото 58

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)



Фото 59



Фото 60



Фото 61



Фото 62



Фото 63

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
12. Свод правил 113.13330.2016 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
13. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

Проект плана мероприятий
для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 им. В.А.
Солоухина» города Владимира,
по адресу: 600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.6-г

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	Установить информацию об объекте на ограждении рядом с калиткой со стороны дверной ручки. (п.5.1.1 СП 59.13330.2020)	2025-2030	40	Бюджет	Зам.директора по АХР	Обеспечение доступности для людей с инвалидностью с нарушением зрения	При наличии финансирования
2.	Вход (входы) в здание						
2.1	Лестница (наружная)						
2.1.1	Установить двухсторонние поручни на лестнице наружной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022, СП 59.13330.2020 (п. 5.3 ГОСТ Р 51261-2022, п. 6.1.2, 5.1.13 СП 59.13330.2020)	2025-2030	100	Бюджет	Зам.директора по АХР	Обеспечение доступности входной группы для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения	При наличии финансирования
2.1.2	Обеспечить информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (...)	2025-2030	50	Бюджет	Зам.директора по АХР	Обеспечение доступности входной группы для людей с инвалидностью с	При наличии финансирования

	лестницам, ...) устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875-2018 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками (п.5.1.10. СП 59.13330.2020). Установить перед краевыми ступенями лестницы наружной предупреждающие тактильно-контрастные указатели (4.1.6, 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018, п.5.1.10. СП 59.13330.2020)					нарушением зрения	
2.1.3	В период проведения капитального ремонта / реконструкции обеспечить ширину проступей лестницы наружной – 0.3м, высоту подступенков – 0.15м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Период проведения капитального ремонта	500	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности входной группы для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития	Срок проведения капитального ремонта не определен
2.1.4	Установить кнопку вызова помощи с сенсорной зоной активации на уровне досягаемости людей с инвалидностью, в том числе передвигающихся на кресле-коляске (п.6.1.1 СП 59.13330.2020, п.7.2.2.3 ГОСТ Р 51671-2020)	2025-2030	50	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности входной группы для людей с инвалидностью всех категорий	При наличии финансирования
2.2. Пандус (наружный)							
2.2.1	Вход в здание оборудовать пандусом с поручнями (платформой подъемной) (п. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.11, 5.1.14 СП	2025-2030	500	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности входной группы для людей с инвалидностью,	При наличии финансирования

	59.13330.2020)					передвигающихся на креслах-колясках	
2.3	Входная площадка						
2.3.1	Обеспечить информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875-2018. Установить перед входной дверью предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели (п.5.1.10. СП 59.13330.2020, 4.1.6, 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018)	2025-2030	100	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности входной группы для людей с инвалидностью с нарушением зрения	При наличии финансирования
2.4	Двери (входные)						
2.4.1	В период проведения капитального ремонта предусмотреть ширину входной двери не менее 0,9м., высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Период проведения капитального ремонта	300	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности входной группы для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, передвигающихся на креслах-колясках	Срок проведения капитального ремонта не определен
2.5	Тамбур						
2.5.1	В период проведения текущего ремонта предусмотреть ширину двери тамбура не менее 0,9м., высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020)	2025-2030	150	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности входной группы для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, передвигающихся на креслах-колясках	При наличии финансирования

3.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)						
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)						
3.1.1	Заменить контрольно-пропускное устройство / стационарный арочный металлодетектор шириной в свету не менее 0,95м. Дополнительно к контрольно-пропускному устройству предусмотреть боковой проход в соответствии с СП 59.13330.2020 для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. (п. 6.1.9. СП 59.13330.2020)	2025-2030	300	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности пути движения для людей с инвалидностью всех категорий	При наличии финансирования
3.1.2	Рекомендуется предусмотреть установку пристенных опорных поручней на высоте 0.7м., 0.9м. на путях движения по коридорам, как вспомогательное оборудование для передвижения людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата и для ориентации людей с инвалидностью с нарушением зрения	2025-2030	500	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности пути движения для людей с инвалидностью с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	При наличии финансирования
3.2	Лестницы (внутри здания)						
3.2.1	Установить предупреждающие тактильные напольные указатели перед лестничными маршами (п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. ГОСТ Р 52875-2018, п. 6.2.3 СП 59.13330.2020)	2025-2030	150	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности пути движения для людей с инвалидностью с нарушением зрения	При наличии финансирования
3.2.2	Нанести на проступи краевых ступеней межэтажных лестничных маршей тактильные, противоскользящие, фотолюминесцентные, контрастные с поверхностью ступеней полосы	2025-2030	70	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности пути движения для людей с инвалидностью с нарушением зрения	При наличии финансирования

	(п.6.2.8, п.6.2.29 СП 59.13330.2020)						
3.2.3	Обустроить поручни ограждений лестничных маршей в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 (п.5.3.4 ГОСТ Р 51261-2022, п.6.2.11 СП 59.13330.2020)	2025-2030	200	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности пути движения для людей с инвалидностью с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	При наличии финансирования
3.3 Пандус							
3.4 Лифт							
3.5 Дверь							
3.5.1	Демонтировать пороги / установить приставные минипандусы. В период проведения капитального ремонта предусмотреть ширину одной из створок дверей на путях движения внутри здания не менее 0,9м., высоту порогов не более 0,014 м. (п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020)	2025-2030	200	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности путей движения для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, передвигающихся на креслах-колясках	При наличии финансирования
3.5.2	Расширить дверные проемы, заменить дверные коробки эвакуационных выходов из кабинетов получения услуг первого этажа для понижения порогов (п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020)	2025-2030	200	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности путей движения для людей с инвалидностью всех категорий	При наличии финансирования
3.6 Пути эвакуации							
3.6.1	Установить тактильно-рельефные планы помещений этажей в соответствии с ГОСТ Р 59602-2021 (п. 6.5.2, 6.5.7, 6.5.12 СП 59.13330.2020)	2025-2030	50	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности путей эвакуации для людей с инвалидностью с нарушением зрения	При наличии финансирования
3.6.2	Обозначить доступные пути эвакуации и направление к ним для	2025-2030	15	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности путей	При наличии финансирования


	людей с инвалидностью на кресле-коляске (п. 6.2.1.7 ГОСТР 51671-2020, п.6.5.1, 6.5.5 СП 59.13330.2020)					эвакуации для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках	
3.6.3	Предусмотреть приобретение мобильного лестничного подъемника, эвакуационных кресел, сменных кресел-колясок для передвижения людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ внутри здания, в том числе для эвакуации	2025-2030	500	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности путей эвакуации для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, передвигающихся на креслах-колясках	При наличии финансирования
4.	Зоны целевого назначения						
4.1.1	<i>Кабинетная форма обслуживания</i>						
4.1.1.1	В период проведения капитального ремонта предусмотреть ширину полотен дверей в кабинеты получения услуг не менее 0,9м., высоту порогов не более 0,014 м. (п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Период проведения капитального ремонта	500	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности услуг для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, передвигающихся на креслах-колясках	Срок проведения капитального ремонта не определен При наличии финансирования
4.1.1.2	Установить информационные таблички, выполненные тактильно-рельефным, а также тактильно-точечным шрифтом Брайля, у дверей кабинетов получения услуг (п.6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.13330.2020)	2025-2030	100	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности услуг для людей с инвалидностью с нарушением зрения	При наличии финансирования
4.1.1.3	Обеспечить кабинеты получения услуг системой обеспечения разборчивости звуковой информации.	2025-2030	300	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности услуг для людей с инвалидностью с	При наличии финансирования

	Следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один (п.8.2.5 СП 59.13330.2020)					нарушением слуха	
4.1.2 Зальная форма обслуживания							
4.1.2.1	В период проведения капитального ремонта предусмотреть ширину полотна одной из створок двери в концертный зал не менее 0,9м., высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Период проведения капитального ремонта	200	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности услуг для людей с инвалидностью передвигающихся на креслах-колясках	Срок проведения капитального ремонта не определен
4.1.2.2	Обеспечить концертный зал системой обеспечения разборчивости звуковой информации. Следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один (п.8.2.5 СП 59.13330.2020)	2025-2030	200	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности услуг для людей с инвалидностью с нарушением слуха	При наличии финансирования
4.1.2.3	Предусмотреть установку поручней, пандуса (подъемной платформы) на сцене концертного зала (п. 8.6.7 СП 59.13330.2020)	2025-2030	150	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности услуг для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, передвигающихся на креслах-колясках	При наличии финансирования
4.1.2.4	Предусмотреть установку тактильно-рельефных напольных указателей перед краевыми ступенями лестницы сцены концертного зала,	2025-2030	100	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности услуг для людей с инвалидностью с нарушением зрения	При наличии финансирования

	противоскользящих тактильных полос, контрастных с поверхностью ступеней (п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. ГОСТ Р 52875-2018, п. 6.2.3, 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2020)						
4.1.3 Прилавочная форма обслуживания							
4.1.3.1	Установить крючки-держатели для костылей и тростей не выше 1,3м. от пола в гардеробной (СП 136.13330.2012)	2025-2030	5	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности услуг для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения	При наличии финансирования
5. Санитарно-гигиенические помещения							
5.1 Туалетная комната / умывальная комната							
5.1.1	Оборудовать туалетные комнаты поручнями (п.5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022)	2025-2030	100	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности санитарно-гигиенических помещений для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата	При наличии финансирования
5.1.2	Выделить и оборудовать универсальные кабины уборных доступные для людей с инвалидностью (п.7.1.1 СП 59.13330.2020)	2025-2030	800	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности санитарно-гигиенических помещений для людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением зрения	При наличии финансирования
5.2 Душевая/ванная комната							
5.3 Бытовая комната (гардеробная)							

6.	Система информации и связи (во всех зонах)						
6.1	Предусмотреть оборудование помещений визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	2025-2030	200	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности для людей с инвалидностью, с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением слуха и умственного развития	При наличии финансирования
6.2	Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения. (п.6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.13330.2020)	2025-2030	200	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности для людей с инвалидностью всех категорий	При наличии финансирования
6.3	Установить тактильные средства обеспечения информации в соответствии с ГОСТ Р 59602-2021 (п.6.5.2, 6.5.3, 6.5.12 СП 59.1330.2020)	2025-2030	100	Бюджет	Зам. директора по АХР	Обеспечение доступности для людей с инвалидностью с нарушением зрения	При наличии финансирования

Директор


(подпись)

/Н.В. Богушева./

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»